



Burgstall Ried am Riederberg

Sicherung 16. Oktober 2009

Bernhard R. Arnold
bernhard.arnold@gmx.at

1. Notdürftige Sicherung der Turmruine

Der stark gefährdete Mauersporn wurde notdürftig vor der einsetzenden Herbstwitterung durch eine 60m² Schutzplane gesichert.

Die Substanz des Kernmauerwerks ist erschreckend schlecht, es bleibt zu hoffen, dass noch diesen Herbst mit ersten offiziellen Sanierungsmaßnahmen begonnen werden kann.

An der Plane wurden drei (notdürftige) Informationsblätter angebracht, ebenso im Burghof an drei Bäumen, welche über die Erhaltungsinitiative informieren und zur Teilnahme und Unterstützung der geplanten Vereinsgründung anregen sollen.



Abb.1.1 Der notdürftig vor Witterung geschützte, stark gefährdete Mauersporn.



Abb.1.2 Die Turminnenseite, notdürftig vor weiterem Substanzverlust geschützt.